

Kesselreparatur

Biomassekraftwerk Ernsthofen

Auftraggeber/Betreiber: Weiss Kessel-, Anlagen- und Maschinenbau

Anlage: Biomassekraftwerk Ernsthofen
(BioMa Energie AG)

Leistungsspektrum:

- Auswechseln der Rohrplatte und der 350 Rohre DN 50 (Material 1.4503) bei LUVVO
- Bündeltausch am ECO (Material ST 35.8I)
- Überhitzer von 36 Rohrbündel austauschen (Material 13CR M044)
- Ultraschall-, Röntgen- und ambulante Härteprüfung

Kennzahlen:

- Arbeitszeit: 10 Tage/12 Stunden pro Tag, Tag- und Nachtschicht mit je 12 Mitarbeitern

