

# Schadensuntersuchung

**Auftraggeber/Betreiber:** Lohmann & Rauscher

**Anlage:** Abwasserreinigung

**Leistungsspektrum:**

- Untersuchung Korrosionsschaden an Wärmetauscher (Ermittlung der Ursache)
- Empfehlung eines geeigneten Werkstoffes für den neuen Wärmetauscher
- Überprüfung der dem Wärmetauscher nächstgelegenen Anlagenteile auf ihren Zustand
- Überwachung der Neufertigung des Wärmetauschers
- Wiederkehrende Untersuchungen bei der jährlichen Abstellung und Einbau von Korrosionsproben zur laufenden Überwachung

